

Monteringsanvisning

Utendørs endeavslutning for PEX-isolert 1-lederkabel 12 og 24 kV
Inkludert mekaniske kabelsko
TYPE: CHESK-F-24N 2595

El nummer 11 654 12

El nummer	Tverrsnitt 12 kV	Tverrsnitt 24 kV	Ø1 mm
11 654 12	95 mm ²	25 – 95 mm ²	17,3



Viktig!

Ø1; Min diameter over isoleringen etter at ytre halvledende sjikt er fjernet

Generell kontroll

- Kontroller tverrsnittet på kabelen og endeavslutningen
- Kontroller innholdet i settet
- Følg monteringsanvisningen


Installasjonen bør kun utføres av kvalifisert personell.
Melbye påtar seg ikke ansvar ved feilmontasje.

Krympeinstruksjoner

- Bruk en egnet varmekilde
- Juster brenneren til en myk gul flamme
- Rens ytterkappen og isoleringen med egnet rensmiddel
- Beveg flammen og unngå overoppheting ved krymping


OBS! Ved bruk på TSLF- kabel må følgende utføres OBS!

Fjern 100 mm av det ledende sjiktet på ytterkappen



Kabelpreparering

1)




- Juster og kapp kabelen
- Rengjør og fjern ytterkappen 450 mm
- Vikle er lag med grå mastik DM1 på ytterkappen
- Bøy tilbake skjermtrådene og fest dem med PVC-teip 50 mm fra kappeavtaket
- Forbered kabelen i henhold til tegning

2)




- Rengjør isoleringen med rengjøringserviett
- Påfør litt silikonfett GM1 ved kanten av ytre halvleder

3)




- Fukt påføringsverktøyets tunger (AH) med silikonduken
- Tre feltstyringshylsen på kabelenden ned til kappeavtaket ved hjelp av påføringsverktøyet AH (Obs! kontroller retning)
- Ta bort verktøyet (en finger om gangen)
- Juster feltstyringshylsen
- Rengjør ved behov

4)




- Ta bort PVC-teipen og monter kabelskoen
- Vikle grå mastik DM1 over kabelskoen og ca 10 mm ut på pex isoleringen. Viktig at bolthullet på kabelskoen dekkes
- Vikle mastik DM1, begynn 10 mm inn på feltstyringselementet og 20 mm ned over skjermtrådene

5)




- Tre på den røde slangen (SRAT) så den dekker kroppen til kabelskoen
- Krympes deretter i henhold til tegning

6)



- Tre på silikonskjermene ved hjelp av påføringsverktøyet
- Plasser den første skjermen ved den øvre kanten på feltstyringselementet

7)




- Plasser den andre skjermen i henhold til tegning
- Monter kabelskoen på skjermen og koble til jord

OBS! Ved TSLF kabel:

Påse at skjermtrådene ikke berører det ytre ledende sjiktet på kabelen hvis kabelen skal kappetestes

8)



Minimum avstand

Når endeavslutningen monteres må følgende avstander overholdes.

Spenning (kV)	a	b Avstand (mm)	c Avstand mellom skjerm (mm)
24	I henhold til forskrifter	25	20
12		15	10

Endeavslutningen er nå klar og kan utsettes for mekanisk belastning etter avkjøling til 30° C.

